

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nazwa wyrobu: Ręczna zgniataрка do butelek, kartonów i puszek 1

1. Ogólny opis

Urządzenie służy do zgniatania opakowań o max gabarytach (mm): szer. 105, wys. 315, głęb. 110, w tym:

- butelek PET o pojemności do 2 litów i max wys. 350 mm
- kartonów papierowych i wielomateriałowych o poj. do 1 litra
- tradycyjnych puszek aluminiowych po napojach do 0,6 litra
- puszek aluminiowych po tzw. napojach energetycznych o średnicy nie mniejszej niż 45 mm

Waga zgniataarki: 2,7 kg.

2. Montaż

Zgniataarka jest przeznaczona do przykręcenia na ścianie. Urządzenie spoczywa na ścianie z dźwignią (5) w pozycji pionowej. Wysokość zamocowania zgniataarki powinna być tak dobrana, aby umożliwić użytkownikowi swobodne ustawianie dźwigni (5) w pozycji pionowej (przed zgniataniem) i poziomej (zakańczającej) zgniatanie. Rozstaw kołków należy dobrać zgodnie z ich rozmieszczeniem na szynie prowadzącej (1). Należy zastosować kołki rozporowe załączone w zestawie lub inne o podobnej wytrzymałości.

3. Sposób użytkowania zgniataarki


W celu zgniecia opakowania należy ustawić dźwignię (5) w pozycji bliskiej do pionowej tak, żeby swobodnie umieścić opakowanie między suwakiem (2) a stopą (6). W przypadku butelek i kartonów przed zgnieciem usunąć z opakowania nakrętkę zamykającą, tak aby powietrze ze zgniatanego opakowania miało ujście. Boczne ścianki puszki można wstępnie zgnieść palcami co odczuwalnie zmniejszy siłę potrzebną do zainicjowania zgniatania. W przypadku butelek i puszek umieścić ich końce w specjalnych otworach w suwaku (2) i stopie (6). Zapobiegnie to przemieszczeniu końców opakowania podczas zgniatania. Dźwignię (5) ciągnąć w dół, aż do całkowitego zgniecia opakowania. Po zgnieciu wycofać dźwignię (5) do pozycji pionowej i wyjąć zgniecione opakowanie. **UWAGA:** Zgniecione puszki czasami posiadają ostre krawędzie. W trakcie opuszczania dźwigni (5) należy zachować szczególną ostrożność i nie wkładać kończyn między inne elementy konstrukcyjne zgniataarki. Urządzenie nie jest przeznaczone do zgniatania opakowań stalowych.

4. Skład zestawu



- zgniataarka
- kołek rozporowy z podkładką (3 szt.)

5. Gwarancja

Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu.



- 1 – szyna prowadząca
- 2 – suwak
- 3 – łącznik
- 4 – rączka dźwigni
- 5 – dźwignia
- 6 – stopka



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nazwa wyrobu: Ręczna zgniataarka do butelek, kartonów i puszek 1

1. Ogólny opis

Urządzenie służy do zgniatania opakowań o max gabarytach (mm): szer. 105, wys. 315, głęb. 110, w tym:

- butelek PET o pojemności do 2 litów i max wys. 350 mm
- kartonów papierowych i wielomateriałowych o poj. do 1 litra
- tradycyjnych puszek aluminiowych po napojach do 0,6 litra
- puszek aluminiowych po tzw. napojach energetycznych o średnicy nie mniejszej niż 45 mm

Waga zgniataarki: 2,7 kg.

2. Montaż

Zgniataarka jest przeznaczona do przykręcenia na ścianie. Urządzenie spoczywa na ścianie z dźwignią (5) w pozycji pionowej. Wysokość zamocowania zgniataarki powinna być tak dobrana, aby umożliwić użytkownikowi swobodne ustawianie dźwigni (5) w pozycji pionowej (przed zgniataniem) i poziomej (zakańczającej) zgniatanie. Rozstaw kołków należy dobrać zgodnie z ich rozmieszczeniem na szynie prowadzącej (1). Należy zastosować kołki rozporowe załączone w zestawie lub inne o podobnej wytrzymałości.

3. Sposób użytkowania zgniataarki


W celu zgniecia opakowania należy ustawić dźwignię (5) w pozycji bliskiej do pionowej tak, żeby swobodnie umieścić opakowanie między suwakiem (2) a stopą (6). W przypadku butelek i kartonów przed zgnieciem usunąć z opakowania nakrętkę zamykającą, tak aby powietrze ze zgniatanego opakowania miało ujście. Boczne ścianki puszki można wstępnie zgnieść palcami co odczuwalnie zmniejszy siłę potrzebną do zainicjowania zgniatania. W przypadku butelek i puszek umieścić ich końce w specjalnych otworach w suwaku (2) i stopie (6). Zapobiegnie to przemieszczeniu końców opakowania podczas zgniatania. Dźwignię (5) ciągnąć w dół, aż do całkowitego zgniecia opakowania. Po zgnieciu wycofać dźwignię (5) do pozycji pionowej i wyjąć zgniecione opakowanie. **UWAGA:** Zgniecione puszki czasami posiadają ostre krawędzie. W trakcie opuszczania dźwigni (5) należy zachować szczególną ostrożność i nie wkładać kończyn między inne elementy konstrukcyjne zgniataarki. Urządzenie nie jest przeznaczone do zgniatania opakowań stalowych.

4. Skład zestawu

- zgniataarka
- kołek rozporowy z podkładką (3 szt.)

5. Gwarancja

Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na podstawie dokumentu zakupu.



- 1 – szyna prowadząca
- 2 – suwak
- 3 – łącznik
- 4 – rączka dźwigni
- 5 – dźwignia
- 6 – stopka

